

编号:

广西壮族自治区污染源现场监察记录

被检查单位名称	安琪酵母(柳州)有限公司		
法定代表人	吴晓峰	联系电话	18178216821
详细地址	广西柳州市柳城县河西工业区	邮编	545200
现场负责人姓名	韩仁飞	职务	环保部部长
		联系电话	18178210320
检查单位	柳城县环境监察大队	检查时间	2018-6-30
检查人及执法证号	李春晖(452940)、黄波(桂 c0215043)		
应邀参加人		记录人	黄波

经度: 109.492147 纬度: 24.558388
 企业是否列入当年国家重点监控企业: 是 否
 检查时企业生产状态: 正常生产 停产 季节性停产 关闭

一、环评及“三同时”制度执行情况

环评审批情况
 企业环评审批手续是否齐全: 是 否
 是否发现未批先建项目: 是 否 ;

试生产情况
 企业试生产审查手续是否齐全: 是 否

项目竣工环保验收情况
 企业竣工环保验收手续是否齐全: 是 否

二、污染治理设施运行及主要污染物排放情况

废水治理情况
 排污口编号: 总排口, 排污口名称: 废水排放口, 排污口位置: 厂内
 治理设施名称: 废水处理站, 设计处理能力: 7000 m³/d, 检查时处理能力 2600 m³/d
 是否将部分或全部污水不经过处理设施而直接排入环境: 是 否
 是否将未处理达标的污水从处理设施的中间工序或旁路引出直接排入环境: 是 否
 是否将部分或者全部处理设施停止运行: 是 否
 检查时治理设施是否正常运行: 是 否
 废水及其主要污染物排放情况:

数据来源	监测位置	监测时间	废水排放量 (m ³ /d)	主要污染物名称	排放日均值 (mg/L)	排放标准 (mg/L)	是否超标
在线监测数据	废水排放口	2018-06-30 12:00	2600	化学需氧量	91.24	400	否
在线监测数据	废水排放口	2018-06-30 12:00	2600	氨氮	1.02	25	否

废水总排放口建设是否规范: 是 否 , 是否安装自动在线监控设备: 是 否 ; 自动在线监控设备是否已与环保部门联网: 是 否 , 设备是否经过有效性审核判定合格可以使用: 是 否 .

废气治理情况
 排放口编号: 01, 排放口名称: 废气排放口, 排放口位置: 厂区西面
 对应烟囱高度: 80米, 治理设施名称: 脱硫脱硝除尘,
 设计处理能力: 200000 m³/h, 检查时处理能力: 39278 m³/h,
 是否将部分或全部废气不经过处理设施而直接排入环境: 是 否

是否将未处理达标的废气从处理设施的中间工序或旁路引出直接排入环境：是 否

是否将部分或者全部处理设施停止运行：是 否

检查时治理设施是否正常运行：是 否

废气及其主要污染物排放情况：

数据来源	监测位置	监测时间	废气排放量 (m ³ /h)	主要污染物名称	排放小时均值 (mg/m ³)	排放标准 (mg/m ³)	是否超标
在线监测数据	废气排口	2018-06-30 12:00	124027	二氧化硫	110	550	否
在线监测数据	废气排口	2018-06-30 12:00	124027	氮氧化物	203	400	否
在线监测数据	废气排口	2018-06-30 12:00	124027	颗粒物	11	80	否

排污口是否安装自动在线监控设备：是 否 ；自动在线监控设备是否已与环保部门联网：是 否 ，设备是否经过有效性审核判定合格可以使用：是 否 。

固体废物处置情况

一般固体废物：种类名称：压滤渣，产生环节：生化处理，现有堆存量：1吨，堆存方式及堆存场所是否规范：是 否 ，处置方式：做肥料。

种类名称：锅炉灰渣，产生环节：动力车间，现有堆存量：12吨，堆存方式及堆存场所是否规范：是 否 ，处置方式：外销。

危险废物：

是否有危险废物：是 否 ，种类名称：废润滑油，产生环节：设备维护润滑油，现有堆存量：1.2吨，堆存方式及堆存场所是否规范：是 否 ，处置方式：交由柳州市百川石油产品有限公司处置。

是否有危险废物转移：是 否 ，是否委托有资质单位进行处置：是 否 ，处置单位名称：柳州市百川石油产品有限公司，是否执行转移联单：是 否 ，是否建立危废台账：是 否 ，转移联单与台账记录是否一致：是 否 。有无危险废物超期暂存：有 无

雨污分流情况

是否进行雨污分流：是 否

是否建有初期雨水收集池：是 否 ，容量： m³，容量大小是否符合环评要求：是 否 ，雨水收集池是否建设初、后期雨水转换阀门：是 否 。初期雨水处理方式及去向：排入工业区雨水管网

应急防范情况

是否制定突发环境事故应急预案：是 否 ；是否已组织开展预案评估：是 否 ；是否经环保部门备案：是 否 。

是否储备环境应急救援物资：是 否 。

是否建设废水事故应急池：是 否 ，容量：5000 m³，废水是否能自流进入应急池：是 否 。是否按要求开展突发环境事件应急演练：是 否 。

其他情况

1、检查时，该企业正在生产，检查时废水、废气处理设施以及在线监控设施正在运行，数据正常上传。

2、企业锅炉有两台，一备一用，检查时一台 35 吨正在运行，锅炉配套脱硫脱硝静电布袋除尘系统正在运行。

3、检查时，在厂界周边无明显异味，我局监测人员正在对该厂的废气排放口颗粒物因子进行监督性监测。

三、现场监察结论（发现的环境问题或违法行为）

是否发现环境违法行为：是 否

具体描述发现的环境问题或违法行为：

四、处理意见或要求

生产期间加强汛期环境安全管理，加大环境风险隐患排查，确保无污染事故发生；保持各项环保设施正常运行，确保污染物达标排放。

被检查单位现场负责人签字及日期	韩仁飞 2018.6.29	执法人员 签字及日期	黄波 李春峰 2018.6.30