

编号：

广西壮族自治区污染源现场监察记录

| | | | |
|----------|----------------------------------------------|-------|-------------|
| 被检查单位名称 | 广西圣特药业有限公司 | | |
| 法定代表人 | 刘容在 | 联系电话 | 7618027 |
| 详细地址 | 柳城县工业区河西片区 | 邮 编 | 545200 |
| 现场负责人姓名 | 钟凯旋 | 职 务 | 安环部负责人 |
| | | 联系电话 | 15577285055 |
| 检查单位 | 柳城县环境监察大队 | 检查时间 | 2018-7-1 |
| 检查人及执法证号 | 韦青玲(452944,桂 c0215023)、黄波(452947,桂 c0215018) | | |
| 应邀参加人 | | 记 录 人 | 黄波 |

经度：109.492147 纬度：24.558388
 企业是否列入当年国家重点监控企业：是 否
 检查时企业生产状态：正常生产 停产 季节性停产 关闭

一、环评及“三同时”制度执行情况

环评审批情况
 企业环评审批手续是否齐全：是 否
 是否发现未批先建项目：是 否 ；
试生产情况
 企业试生产审查手续是否齐全：是 否
项目竣工环保验收情况
 企业竣工环保验收手续是否齐全：是 否

二、污染治理设施运行及主要污染物排放情况

废水治理情况
 排污口编号：01，排污口名称：废水排放口，排污口位置：厂南
 治理设施名称：废水生化处理系统，设计处理能力：250 m³/d，检查时处理能力 50 m³/d
 是否将部分或全部污水不经过处理设施而直接排入环境：是 否
 是否将未处理达标的污水从处理设施的中间工序或旁路引出直接排入环境：是 否
 是否将部分或者全部处理设施停止运行：是 否
 检查时治理设施是否正常运行：是 否
 废水总排放口建设是否规范：是 否 ，是否安装自动在线监控设备：是 否 ；自动在线监控设备是否已与环保部门联网：是 否 ，设备是否经过有效性审核判定合格可以使用：是 否 。

废气治理情况
 排放口编号： ，排放口名称：烟囱，排放口位置：厂西
 对应烟囱高度：35米，治理设施名称：布袋除尘，
 设计处理能力：13000 m³/h，检查时处理能力：9000 m³/h，
 是否将部分或全部废气不经过处理设施而直接排入环境：是 否
 是否将未处理达标的废气从处理设施的中间工序或旁路引出直接排入环境：是 否
 是否将部分或者全部处理设施停止运行：是 否
 检查时治理设施是否正常运行：是 否
 排污口是否安装自动在线监控设备：是 否 ；自动在线监控设备是否已与环保部门联网：是 否 ，设备是否经过有效性审核判定合格可以使用：是 否 。

固体废物处置情况
 一般固体废物：种类名称：锅炉灰，产生环节：锅炉，现有堆存量：5吨，堆存方式及堆存场所是否规范：是 否 ，处置方式：外销给农户做肥料。

种类名称：药渣，产生环节：提取，现有堆存量：10吨，堆存方式及堆存场所是否规范：
是否，处置方式：外销给农户做肥料。

雨污分流情况

是否进行雨污分流：是 否

是否建有初期雨水收集池：是 否，容量： m³，容量大小是否符合环评要求：是
否，雨水收集池是否建设初、后期雨水转换阀门：是 否。初期雨水处理方式及去向：进入河西工业区雨水管网

应急防范情况

是否制定突发环境事故应急预案：是 否；是否已组织开展预案评估：是 否；是否经环保部门备案：是 否。

是否储备环境应急救援物资：是 否。

是否建设废水事故应急池：是 否，容量：120 m³，废水是否能自流进入应急池：是 否。是否按要求开展突发环境事件应急演练：是 否。

其他情况

1、检查时，该企业综合车间正在生产，提取车间停产。配套的废水、废气污染处理设施正在运行。

2、检查时，废药渣、锅炉灰堆放在有“三防”设施的场地内。

3、检查时，废药渣堆放场有轻微异味，厂界周边无明显异味。

4、检查时，我局监测人员对该厂的废气总排口中的颗粒物因子开展监督性监测。

三、现场监察结论（发现的环境问题或违法行为）

是否发现环境违法行为：是 否

具体描述发现的环境问题或违法行为：

四、处理意见或要求

1、生产期间严格对各项环保防治设施的维护管理，确保设施正常运行，防止未经处理的污染物外排。

2、加强对废药渣堆放场的日常管理，及时清运，完善台账，避免有废药渣异味影响周边环境。

被检查单位现场负责人
签字及日期

钟凯德
2018.7.1

执法人员
签字及日期

黄波
韦青玲
2018.7.1